



Saint-Gobain Life Sciences

お客様各位

タイゴン S3TM E-LFL 及びタイゴン[®] E-1000 の一時的な原材料不足のリスクについて

2021/4/22

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

弊社ライフサイエンス部門のアクロン工場で生産しておりますタイゴン S3TM E-LFL 及びタイゴン[®] E-1000 チューブ原料に使用されているポリマー樹脂サプライヤーから、原材料の一時的な供給不足に関するリスク通知を受けました。今回の通知は、今年初めにテキサス州をはじめとするメキシコ湾岸の製造拠点で発生した荒天により、広範囲にわたる停電やその他の主要なユーティリティーへの損失が発生したことによるものとなります。

今後の対応については、サプライヤーとの間で、復旧計画とその時期について積極的に意見交換を行い、供給への影響と状況の推移を注視して参ります。ライフサイエンス部門としては、サプライヤーからの追加情報が通知され次第、復旧計画およびアクロン工場の生産量に関連する最新情報をお知らせいたします。

また、対象品番を別紙のとおりお知らせいたします。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。ご不明な点は、営業もしくはカスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

以上

サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部
ライフサイエンス ビジネスマネージャー
坂口 修

カスタマーサービス
〒391-0106 長野県諏訪郡原村 10801-5
TEL : 050-8882-6342 FAX : 0266-70-1002



Saint-Gobain Life Sciences

対象品番一覧

Tygon S3™ E-LFL				Tygon® E-1000
AVX00018	AVX04151-CP	AVX42029	AV/XDF2443	ADK00003
AVX001858	AVX041576	AVX42038	AV/XDF346	ADK00007
AVX00759	AVX041594	AVX421154-CP	AV/XDF350	ADK00012
AVX02002	AVX041594	AVX42122-CP	AV/XDF351	ADK00017
AVX021139-CP	AVX041595	AVX421332-CP	AV/XDF352	ADK00019
AVX021223-CP	AVX04221-CP	AVX421472-CP	AV/XDF353	ADK00022
AVX021224-CP	AVX04241-CP	AVX42151-CP	AV/XDF356	ADK00024
AVX021231-CP	AVX042443	AVX421526-CP	AV/XDF357	ADK00027
AVX021233-CP	AVX04346	AVX421634-CP	AV/XDF359	ADK00029
AVX021254-CP	AVX04349	AVX421780-CP	AV/XDF360	ADK00036
AVX021359-CP	AVX04350	AVX421781-CP	AV/XDF431	ADK00038
AVX021576-CP	AVX04351	AVX42192-CP	AV/XDQ003	ADK00803
AVX021594-CP	AVX04351	AVX422035	AV/XGH007	ADK041667
AVX021595-CP	AVX04352	AVX422215	AV/XHI1576	ADK42003
AVX021901-CP	AVX04353	AVX422215	AV/XHI1577	
AVX02192-CP	AVX04356	AVX42221-CP	AV/XHI325	
AVX022443-CP	AVX04359	AVX42241-CP	AV/XHI326	
AVX022444-CP	AVX04359	AVX42248-CP	AV/XHI332	
AVX02346-CP	AVX04360	AVX42259-CP	AV/XHI333	
AVX02348-CP	AVX04431	AVX42270-CP	AV/XHI336	
AVX02349-CP	AVX04863-CP	AVX42626-CP	AV/XHI345	
AVX02350-CP	AVX06057	AVX42863-CP	AV/XHI348	
AVX02351-CP	AVX06057-CP	AVX42864-CP	AV/XHI350	
AVX02352-CP	AVX06064	AVX5P2461	AV/XHI355	
AVX02353-CP	AVX061526-CP	AVX7F2215	AV/XHI356	
AVX02355-CP	AVX061634-CP	AVX7Q2542	AV/XHI359	
AVX02356-CP	AVX07241-CP	AVX88007	AV/XIT323	
AVX02359-CP	AVX07241-CP-1	AVXAT935	AV/XIT331	
AVX02360-CP	AVX07259-CP	AVXAT940	AV/XIT339	
AVX02431-CP	AVX07346-CP	AVXBI1696	AV/XIT348	
AVX02717-CP	AVX122388	AVXDF093	AV/XIT349	
AVX02838-CP	AVX37626-CP	AVXDF1139	AV/XKS122-CP	
AVX03038	AVX3Y2388	AVXDF1223	AV/XPR1576	
AVX04093	AVX42003	AVXDF1224	AV/XPR325	
AVX041139	AVX42003-1	AVXDF1231	AV/XPR326	
AVX041223	AVX42007	AVXDF1233	AV/XPR348	
AVX041224	AVX42007-1	AVXDF1254	AV/XPR349	
AVX041231	AVX42012	AVXDF1359	AV/XPR350	
AVX041233	AVX42017	AVXDF1576	A055510F-E	
AVX041254	AVX42019	AVXDF1594	AVA122562	
AVX041359	AVX42022	AVXDF1595		